



Imperial 10000 リビルド前の写真



仕入れ時の写真5枚です。
長期倉庫保管されていたため、
汚れが酷い状態でしたが、ポンプモーターを除き
部品点数約60品でリビルド可能と判断しました。
新品純正部品を揃えリビルドを開始、約6ヶ月かけ
リビルドした機械になります。

リビルド作業中の写真



リビルド作業中の写真です。
細部に渡り分解清掃、部品交換。
搬送チェーン、駆動Wチェーン、グリッパーチェーン
は全て新品に交換。 駆動ベルトも新品に交換。
高価なポンプモーターも新品が付属します。
グリッパーは筐体だけを残し、周辺部品は交換済。
エアールーターもホースを含め全て部品交換済です。

リビルド終了時の各部写真



リビルド完了後の各部写真です。
プロ仕様で綺麗に仕上げ正常動作を確認済です。
稼働はととても安定、長年お使いいただけます。

現在はアップスタッカー仕様になっておりますが、
検査装置連動用のキックアウト仕様への変更も
無償で対応します。