

Bell&Howell インサーター MailStar500-6st Recondition 完成

Before



After



動画 → <https://youtu.be/Bh143JlhbY>

Bell&Howell インサーター MailStar500-6st Recondition 内容

2021年1月




スタッカーモデルで入荷、ポンプ・モーター入替


必要な純正部品計92点を手配



フロントテーブル・バックテーブル・インサートテーブル・ホッパーを取り外し、細部にわたり分解清掃・整備、部品交換



水回り（ソレノイド・パイプ・ブラシ・グリッド dren・リザーブタンク）全て新品に交換



Wチェーン・プッシャーチェーン・グリッパーチェーン全て新品に交換




各部の塗装



ホッパーサッカー・テーブル交換



モーターブラシ交換・プーリー分解調整



グリッパーアーム
センサー・ケーブル・ワイヤー交換



キックアウトローラー新品取付
アウトプットの仕様変更



オプション：Straight Shooter Feeder P-9新品